



Indicatieve Inspectie wielerbaan TML Dommelstreek te Geldrop

Rapport SGS INTRON B.V.

Status:	Eindrapport
Datum:	20 mei 2026
Documentnummer:	K010224/R20261197

WHEN YOU NEED TO BE SURE

SGS

Colofon

Opdrachtgever:

Gemeente Geldrop - Mierlo

[Redacted]

Postbus 10101

5660 GA Geldrop

Offerte:

K010224/O20261137/GSt

Inkooporder:

Factuurnummer: GM1082

Email adres:

[Redacted]

Datum:

5 februari 2026

Datum:

18 februari 2026

Opdrachtnemer:

SGS INTRON B.V.

Telefoonnummer:

[Redacted]

Mobiel nummer:

Contactpersoon:

[Redacted]

Email adres:

[Redacted]

Auteur:

[Redacted]

Handtekening:

Autorisator:

[Redacted]

Handtekening:

Datum:

20 mei 2026

Reden van wijziging:

Disclaimer

Tenzij anders overeengekomen worden de opdrachten uitgevoerd op basis van de meest recente versie van de algemene voorwaarden van SGS INTRON B.V. Op eenvoudig verzoek worden deze voorwaarden opnieuw aan u toegezonden. Uw aandacht wordt gevraagd voor de beperking van aansprakelijkheid en de vergoedings- en bevoegdheidskwesties bepaald door deze voorwaarden. Elke houder van dit document dient te weten dat de informatie vervat in dit document uitsluitend is gebaseerd op de bevindingen van SGS INTRON B.V. op het ogenblik van haar tussenkomst en binnen de grenzen van de eventuele instructies van de opdrachtgever. SGS INTRON B.V. kan enkel aansprakelijk zijn jegens haar opdrachtgever. Dit document stelt de bij een handelstransactie betrokken partijen niet vrij van hun plicht al hun rechten en verplichtingen uit te oefenen voortvloeiend uit de bij die transactie betrokken documenten. Elke niet toegestane wijziging, evenals de namaak of vervalsing van de inhoud of het uiterlijk van dit document, is onrechtmatig en overtreders zullen worden vervolgd.

© SGS INTRON B.V.

Inhoudsopgave

Colofon.....	2
Project: K010224 Inspectie wielervedbaan TML Dommelstreek	4



Project: K010224 Inspectie wielerbaan TML Dommelstreek

Opdrachtgever: Gemeente Geldrop-Mierlo	Vereniging: TML Dommelstreek	Baan: Wielerbaan
Datum: 23-03-2026	Contactpersoon: L. van Raaij	Instrument: Rei en Spie

Omschrijving: Inspectie van wielerbaan op oneffenheden en beschadigingen

Doel: Onvolkomenheden in kaart brengen

Adres: Kervel 10 5667 KN, Geldrop

Veld: Wielerbaan TML Dommelstreek


Datum uitvoering: 23-03-2026

Conclusie/uitvoering:

Tijdens de keuring is de gehele wielerbaan geïnspecteerd op visuele aspecten/veiligheid en vlakheid.

Advies is om m.n. asfalt scheuren te herstellen, zo ook enkele oneffenheden om de veiligheid te waarborgen.

Onvolkomenheden zijn in onderstaande legenda in kaart gebracht



Legenda


- : oneffenheid
- X : open asfalt
- // : open naad
- T : tegel verzakt
- S : scheur asfalt
- B : beschadiging



S: Diverse scheuren in asfalt




-: oneffenheid



T: tegel verzakt



X: open asfalt (spleet)



B: beschadiging



-: opening (spleet) in asfalt



Overzicht renbaan



WWW.SGS.COM/INTRON

OVER SGS

Wij zijn SGS - 's werelds grootste test-, inspectie- en certificeringsbedrijf. Wij worden erkend als de wereldwijde benchmark voor duurzaamheid, kwaliteit en integriteit. Onze 98.000 medewerkers opereren in een netwerk van 2.650 kantoren en laboratoria en werken samen aan een betere, veiligere en meer verbonden wereld.

SGS INTRON B.V.

**Dr. Nolenslaan 126
P.O. Box 5187**

NL-6130 PD Sittard
+31 (0)88 214 52 04

SGS INTRON B.V.

Regterweistraat 7

NL-4181 CE Waardenburg
+31 (0)88 214 51 00

SGS NETHERLANDS

**Malledijk 18
P.O. Box 200**

NL-3200 AE Spijkenisse
+31 (0)88 214 33 33

SGS BELGIUM

**SGS House
Noorderlaan 87**

B-2030 Antwerpen
+32 (0)3 545 44 00